



Alle Segreterie Nazionali

Oggetto: **Ufficio Impianti posizione unitaria 9° tronco**

Le RSA del 9° tronco, vista l'avvicinarsi della data in cui si terrà la commissione tecnica per valutare ed affrontare le varie problematiche del reparto Impianti a livello nazionale, con la presente ribadiscono come già comunicato in precedenza alle segreterie Nazionali che l'organico attuale << **non è in esubero** >> in quanto per effettuare la manutenzione delle gallerie in base a calcoli veritieri e non truccati, occorrono molte ore e di conseguenza diverse unità lavorative. Si chiede alle segreterie nazionali che venga messa in discussione la posizione aziendale in merito all'entità dell'organico. La nostra realtà presenta molte difficoltà soprattutto quelle metereologiche, quelle morfologiche per finire a quelle anagrafiche. Le tratte sono due, tra di esse una distanza di circa 100 Km in una regione dove la neve la fa da padrona, circa 54 Km di gallerie (ultima generazione), l'età media degli addetti (B e B1) è molto alta. Attualmente solo per i guasti, il collega di turno percorre mediamente circa 250 Km. La direzione aziendale del 9° tronco, quantifica le otto ore lavorative in base ai dati estrapolati solo da remedy. Su questo argomento le scriventi hanno sottolineato che il rapporto lavoratori e remedy a livello nazionale non è idilliaco (gli addetti, spesso non inseriscono a remedy i lavori/interventi effettuati) , e pertanto occorre fare riferimento anche alla qualità dei livelli di servizio di tutte le apparecchiature delle tre aree tecniche (infrastrutture, servizi e energia e sicurezza). Insomma avere più riferimenti di valutazione. Pur essendo favorevoli alla internalizzazione, è doveroso sottolineare da parte nostra, che la manutenzione nelle gallerie vede impegnato il personale per almeno **sei /dodici mesi** in condizioni particolari di lavoro (fumi, freddo e pericoli costanti) tipologia di lavoro diversa dalla lettera di assunzione **che non menzionava in ogni caso lavori in galleria**. Il lavoro in galleria è regolato da leggi e norme che lo definiscono appunto " **lavoro disagiato** " e conseguentemente si riscontra la necessità di un adeguamento delle condizioni contrattuali e previdenziali per i lavoratori impiegati in dette attività. A nostro avviso, occorre certificare che per il fabbisogno degli impianti al 9° tronco necessitano 31 unità tra i liv. B e i liv. B1.

Udine, 02/04/2014

Le RSA 9° tronco